

令和5年3月2日

会員各位

### 温浴槽ボイラー修繕について

いつもフィットネスクラブレフコ松山店をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。

3/2（木）に不具合の原因と思われる制御内のコンピューター部品の交換修理を実施しましたが、ボイラーの復旧には至りませんでした。

不具合の原因追及をした上で修理を手配し、3月3日（金）からの復旧に向けて対応を行いましたが、このような事態となり謹んでお詫び申し上げます。

今回部品交換をした上で、復旧に必要な方法としては熱交換器の交換が必要とのメーカー側の見解となりました。

すぐに部品の在庫および工期の確認をしましたが、部品供給までに時間を要しており、少なくとも1ヶ月から2ヶ月を要するとの回答でした。

現在、最短の日程での修理依頼をかけておりますが、復旧する確実な日程はお伝えできる状況となっておりません。

浴槽復旧するまでは、現状のシャワー・冷浴・サウナのご利用のみでお願い申し上げます。

※ご不明点等ございましたらマネージャーまでお問合せ下さいますようお願いいたします。

フィットネスクラブレフコ松山店  
マネージャー 向井孝治  
電話番号：0120-025-237  
休館日：毎週木曜日